



## Bygningsdelkort

**Entreprenør:** Lindpro A/S  
**Emne:** Belysning  
**Entreprise:** EL

**Dato:** 15/1-20  
**Sag nr.:** 514898  
**SfB nr.:** (60) 2.1

### Specifikation:

Bygningsdel:  
Spot B4

Materialer:  
A-LED EVO10

Placering:  
Badeværelse

### Driftsoplysninger:

Fabrikat:	Inwave	Forventet levetid:	50.000 timer
Mængde pr. tårn:	4 stk.	Drift/eftersyns interval:	1 gang årligt
Indbygningsår:	2019	Vedl./renhold interval:	Efter behov

### Vedligeholdelse/renhold:

Belysningsarmaturet kræver ikke meget vedligeholdelse, men der er en række detaljer, som man bør gennemgå for at forebygge skader:

- Lysarmaturs reflektor, glas og lyskilde skal aftørres med en hårdt opvreden klud.

### Drift/eftersyn:

Belysningsarmaturer bør efterses 1 gang årligt og der skal udføres følgende driftsforanstaltninger:

- Lysarmatur rengøres med en opvredet klud
- Tjek for skader, ridser og brud
- LED indsats udskiftes efter behov

### Tilstandsvurdering:

Er belysningsarmaturer blevet beskadiget skal følgende produkter og fremgangsmåde anvendes:

- Lyser lysarmaturet ikke udskiftes lyskilden. Afhjælper det ikke problemet åbnes armaturet og spolen udskiftes. Dette kan gøres af en aut. el-installatør
- Ret henvendelse til en fagmand. Lindpro kan være behjælpelig med dette.

### Henvisninger:

Lindpro A/S  
A-LED

Danalien 1, Aalborg  
Hammeren 6, 6800Varde

Tlf. 96 32 20 00  
Tlf.71 99 53 54

### Bilag:

- Datablad EVO10